SCHEINWERFERSCHEIBEN NEU-BESCHICHTUNG

2 IN 1 SCHEINWERFER KLARLACK

SPRAY MAX®

DIE ALTERNATIVE.

NEU LACKIEREN STATT AUSTAUSCH.

Die Scheinwerferscheiben eines Fahrzeuges sind permanent vielfachen Belastungen ausgesetzt. Steinschlag, UV-Licht, Beschädigungen beim Einparken, falsche Pflege und andere mechanische Einflüsse können die Oberflächen der Polycarbonat-Scheinwerfer eintrüben oder Kratzer und Spuren hinterlassen.

- **Neu lackieren anstatt austauschen**
- **Bei allen Scheinwerferscheiben aus Polycarbonat einsetzbar**
- **2K 2in1 - Primer und Klarlack in einem**
- **Durch nachfolgende 2K-Schutzlackierung dauerhafter Schutz**
- **Optische Aufbereitung „wie neu“**

Hochwertige Aufbereitung



Oberflächiger Verwitterungsschaden, Vergilbung

Reinigen des Scheinwerfers mit Silikon-Entferner
Schleifschritt 1: P1000, feucht maschinell
Schleifschritt 2: P1500, feucht maschinell
Versiegelung: SprayMax 2K 2in1 Scheinwerferklarlack

Reparatur

Kratzer, Steinschläge im Lackbereich bzw.
durchgehend bis Kunststoffscheibe



Reinigen des Scheinwerfers mit Silikon-Entferner
Schleifschritt 1: P180, trocken maschinell
Schleifschritt 2: P320, trocken maschinell
Schleifschritt 3: P500, trocken maschinell
Schleifschritt 4: P800, trocken maschinell
Schleifschritt 5: P1000, feucht maschinell
Schleifschritt 6: P1500, feucht maschinell
Versiegelung: SprayMax 2K 2in1 Scheinwerferklarlack

Keine Reparatur



Tiefe Beschädigungen der Kunststoffscheibe

keine Reparatur möglich, Austausch notwendig

AUFBEREITUNG KUNSTSTOFFSCHEIBE

1

VORHER

Scheinwerfer eingetrübt
und vergilbt.

2

REINIGEN

mit SprayMax
Silikon-Entferner.

3

SCHLEIFEN

mit verschiedenen
Körnungen. Mit P180
beginnen.

4



ZWISCHENREINIGUNG

je Schleifschritt mit
SprayMax Aqua SilikonEntferner.

5



ENDREINIGUNG

mit Staubbindetuch.

6

2K AKTIVIEREN

7

2K KLARLACK APPLIZIEREN

Nach vollständiger Trocknung
2in1 SprayMax 2K
Scheinwerferklarlack auftragen.

8

TROCKNEN

über 20°C über Nacht
oder mit IR.

9

NACHHER

Scheinwerferscheibe wieder
klar. Eintrübung und Vergilbung
entfernt, Scheibe hochwertig,
dauerhaft versiegelt.

mehr Sicherheit

Kosten sparend

Wert steigernd

TECHNISCHE DATEN

2K 2IN1 SCHEINWERFERKLARLACK, 250 ML, ART.-NR.: 684 068

Vorbehandlung
Scheinwerferscheibe gründlich mit SprayMax Silikon-Entferner, Art.-Nr. 680 090, reinigen, anschließend je nach Zustand und Verfahren schleifen.

Vorbereitung
2K–Komponenten gemäß Beschreibung auslösen (Schütteln, 2K–Komponenten auslösen, schütteln). Probesprühen.

Spritzgänge
Einen dünnen Spritzgang applizieren, anschließend einen weiteren geschlossenen Spritzgang applizieren um Oberflächenglätte herzustellen

Spritzabstand
15–20 cm

Trocknung
20°C: über Nacht bzw. forciert: 10 min Endablüftzeit einhalten, danach 25-30 min bei 60°C Objekttemperatur trocknen.

Weiterbearbeitung
Nach Trocknung über Nacht bei Raumtemperatur (20°C) oder 30 min bei 60°C mit handelsüblichen Polituren polierbar

Verarbeitungszeit
Ca. 8h/20°C Raumtemperatur. Die Verarbeitungszeit ist abhänig von der Umgebungstemparatur. Höhere Temperaturen führen zu einer verkürzten, niedrige Temperaturen zu einer längeren Topfzeit.

Empfehlung
Optimale Veratbeitung bei 18°C–25°C und einer realtiven Luftfeuchte von 40-50%.

Abgestimmtes Sortiment: / Wir empfehlen:

- Für die Grundreinigung SprayMax Silikon-Entferner, Art.-Nr. 680 090
- Für die schnelle Reinigung zwischen den Schleifschritten SprayMax Aqua Silikon-Entferner, Art. Nr. 680 094

Eine Marke der
Peter Kwasny GmbH
Heilbronner Straße 96
D-74831 Gundelsheim

Telefon: +49 62 69 / 95 - 0
Telefax: +49 62 69 / 95 80
info@kwasny.de

www.kwasny.com
www.spraymax.com

Art.-Nr.: 990 514 / 08.25 wmd